

AerDocsis System Software Software Release Notes

lomothM1 20.2.7056

30 de Noviembre de 2023

Contenidos

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas.....	3
2. Novedades en ésta versión.....	5
2.1 Nuevas funcionalidades.....	5
2.1.1 Terminales de usuario CPE400.....	5
2.1.2 Estaciones base BS400 y BS800.....	5
2.1.3 Terminales de usuario SU1200 y SU1300.....	5
2.1.4 Comunes a todos los dispositivos.....	5
2.2 Fallos solucionados.....	6
2.2.1 Radioenlaces LNK-LU452.....	6
2.2.2 Estaciones base BS400 y BS800.....	6
3. Información importante.....	7
3.1 AVISO IMPORTANTE: Estaciones base BS800 con número de serie A22 y A23.....	7
3.2 Dispositivos que no necesitan actualización.....	7

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas

Familia	Dispositivos	Versiones mínimas
Estaciones Base		
BS400 y BS800	AXS-BS-450-N AXS-BS-850-N	HoneybeeM1 19.6.6172
BS100	AXS-BS-150-N	HoneybeeM1 19.6.6172
Terminales de Usuario		
CPE100	AXS-CPE150-15 AXS-CPE150-RS	HoneybeeM1 19.6.6172
CPE200 y CPE300	AXS-CPE250-15 AXS-CPE250-RS AXS-CPE350-15 AXS-CPE350-RS	HoneybeeM1 19.6.6172
SU1100	PRO-SU-1150-23 PRO-SU-1150-N	HoneybeeM1 19.6.6172
SU1200 y SU1300	PRO-SU-1250-23 PRO-SU-1250-N PRO-SU-1350-23 PRO-SU-1350-N	HoneybeeM1 19.6.6172

CPE400	AXS-CPE450-15 AXS-CPE450-RS	HoneybeeM1 19.6.6172
Radioenlaces		
LNK100	LNK-LU1150-N LNK-LU1150-23	HoneybeeM1 19.6.6172
LNK400	LNK-LU452-N	HoneybeeM1 19.6.6172

2. Novedades en ésta versión

2.1 Nuevas funcionalidades

2.1.1 Terminales de usuario CPE400

Soporte para nuevos dispositivos

Este firmware da soporte a los terminales AXS-CPE450.

2.1.2 Estaciones base BS400 y BS800

Soporte para nuevos dispositivos

Este firmware permite a las estaciones base dar servicio a los terminales AXS-CPE450.

AMS

Se ha dado soporte AMS a estaciones base multiportadora.

2.1.3 Terminales de usuario SU1200 y SU1300

Soporte para nuevos dispositivos

Este firmware da soporte a los terminales PRO-SU-1250 y PRO-SU-1350.

2.1.4 Comunes a todos los dispositivos

Sistema

Se ha actualizado la interfaz para las operaciones en fábrica. En algunos de los dispositivos compatibles con esta release, solo se aplican estos cambios, por lo que los usuarios que los tengan en su red no necesitan actualizarlos. Estos equipos se enumeran en la lista del apartado 3.2.

2.2 Fallos solucionados

2.2.1 Radioenlaces LNK-LU452

Uplink multiportadora

Se ha corregido un fallo que provoca que las radios esclavas del terminal remoto mostrasen erróneamente valores de CINR de 0dB e interferencia 9 en uplink.

2.2.2 Estaciones base BS400 y BS800

Web

Se ha corregido un fallo que hace que la web "Zone Carriers" tardase mucho en responder.

3. Información importante

3.1 AVISO IMPORTANTE: Estaciones base BS800 con número de serie A22 y A23.

El proceso de actualización de este firmware parará automáticamente las MACs antes de actualizar en las estaciones base AXS-BS-850 con número de serie que empiece por A22 o A23.

3.2 Dispositivos que no necesitan actualización.

Para algunos dispositivos, este firmware solo actualiza la interfaz para las operaciones en fábrica, por lo que los usuarios que dispongan de ellos en su red no necesitan actualizarlos. A continuación se muestran las familias de estos dispositivos junto con la versión de firmware mínima que deben tener para no necesitar actualización a esta release:

- CPE200 y CPE300. Versión de firmware: HoneybeeM3 19.6.6554.
- BS100 y CPE100. Versión de firmware: HoneybeeM4 19.6.6597.
- SU1100: Versión de firmware: HoneybeeM4 19.6.6597.
- LNK100: Versión de firmware: HoneybeeM4 19.6.6597.